



Käsityön oppimis- ja työympäristösuunnitteluopas - muutokset

10.10.2023

Oppaaseen ei ole tehty muutoksia.

8.1.2024

Alkuperäinen teksti: Tilakohtaisen hätä-seis -painikkeen painamisen jälkeen hätä-seis -piiri avataan opettajan avaimella hallintataulusta.

Uusi teksti: Sähköohjausjärjestelmässä on palautuva tai palautettava kytkin, jolla vapautetaan hätä-seis -piiri. Kytkimen on oltava hallittavissa opettajan avaimella. Kytkin voi olla erillinen avaimellinen kytkin tai lukittavassa ohjaustaulussa oleva kytkin.

Selite: Luku 4. Tekniset vaatimukset, Sähkösuunnittelu

8.2.2024

Alkuperäinen teksti: Jokaiselle elektroniikkatyön työpisteelle suositellaan omaa kohdepoistoa.

Uusi teksti: Jokaiselle elektroniikkatyön työpisteelle varataan oma kohdepoisto.

Selite: Luku 4. Tekniset vaatimukset, Lvi-suunnittelu, ilmanvaihto, Elektroniikkatöiden alue

x.x.202x

Alkuperäinen teksti:

Uusi teksti:

Selite: